


Psi-Therm V6 - 3D Schulung über die Fernwartung EU / Schweiz



Im Workshop:

- Oberfläche kennenlernen, Bauteile Platten und Stangen
- 3D Hilfslinien in Ebenen platzieren
- Modell nach Vorgaben DIN EN ISO (SN) 10211 erstellen
- Modell erweitern, Durchdringungen, 3D Werkzeugfunktionen
- Eigenschaften von Materialien, eigene Materialien anlegen
- Randbedingungen platzieren, Wärmestromrichtungen
- Oberflächentemperaturen, Temperaturpunkte setzen
- Wärmestromberechnungen und Darstellungen
- Auswertungen und Ausdrucke erstellen
- Fragen und Antworten

Kosten auf der Fernwartung werden nach Aufwand verrechnet.

Die Kosten für Telefonverbindungen durch uns werden verrechnet.

Für eine Terminvereinbarung senden Sie uns ein eMail an support@hotec.ch mit dem Vermerk 'Psi-Therm 3D Schulung'